

## **CONTENIDOS**

### **SOLDADURA TIG**

U.D.1- PRINCIPIOS DEL PROCESO TIG Y FUENTES DE ENERGÍA. – 6 H

U.D.2- SIMBOLOGÍA BÁSICA EN SOLDADURA. - 3 H

U.D.3- EQUIPO DE SOLDEO TIG Y MANTENIMIENTO – 12 H

U.D.4- CONSUMIBLES DE SOLDEO CON TIG. -9 H

U.D.5- SEGURIDAD ESPECÍFICA RELACIONADA CON EL PROCESO DE SOLDEO TIG.- 7 H

U.D.6- PARÁMETROS TÍPICOS DEL SOLDEO CON TIG. -9 H

U.D.7- UNIONES SOLDADAS Y TÉCNICAS DE SOLDEO. – 12 H

U.D.8- PROCEDIMIENTOS OPERATORIOS DE SOLDEO. – 32 H

U.D.9- DEFECTOS TÍPICOS EN SOLDADURA TIG. – 5 H